



KHM6621006100020138592



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главного управления МЧС России по Свердловской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

620014, г.Екатеринбург, ул.Шейнкмана, д. 84,

8 (343) 346-12-60; 346-10-33; E-mail: gu@mchs96.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Талицкого городского округа, Тугулымского городского округа
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Заводская, 13 «б»,

тел. 8(34371) 2-45-20, E-mail: tond-Talitsa@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 235/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному казенному дошкольному образовательному
учреждению «Детский сад № 21 «Светлячок»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении внепланового инспекционного визита № 235
от «23» ноября 2021 года

в период с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. 02.12.2021

с 14 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. 07.12.2021

с 15 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. 15.12.2021

Инспектором ОНДиПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО Бакиным Станиславом Юрьевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

старшим лейтенантом внутренней службы

органа государственного пожарного надзора)

проведена(о) плановая выездная проверка, по адресу: 623640, г. Талица, ул. Пушкина, 4а

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица – Заведующий
МКДОУ «Детский сад № 21 «Светлячок» - Паникаровская Ольга Сергеевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований по- жарной безопасности, с указанием конкретного ме- ста выявленного • нарушения	Ссылка на пункт, часть, ста- тью и наименование норма- тивного правового акта Рос- сийской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования ко- торого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обя- зательных тре- бований пожар- ной безопасно- сти	Отметка о выполне- нии
1.	<p>При эксплуатации эвакуационных путей и выходов, в здании детского сада, не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности, в части отсутствия эвакуационного освещения в здании детского сада.</p> <p>Выполнить в здании детского сада аварийное эвакуационное освещение.</p>	<p>Нарушены п. 23, п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, (утв. Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 N 1479); ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 4.1, п. 4.28 СНиП II-4-79 «Естественное и искусственное освещение»; ст. 4, ст. 64 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».</p>	01.11.2022	
2.	<p>Двери пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных (по техническому паспорту на 1 этаже – помещения №№ 43, 30, 34) в детском дошкольном учреждении не имеют (не обеспечивают) предел огнестойкости не менее 0,6 ч. В заполнении проемов, установлены деревянные двери, не имеющие соответствующих паспортов и сертификатов.</p> <p>В заполнении дверных проемов электрощитовой, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детском дошкольном</p>	<p>Нарушены ст. 4, ст. 64 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п. 7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 5.1.2, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты».</p>	01.11.2022	

	учреждении выполнить с требуемым пределом огнестойкости (не менее EI45)			
3.	<p>Двери эвакуационных выходов из групповой ячейки на втором этаже (по техническому паспорту из помещения № 21 в помещении № 10) открываются не по направлению выхода.</p> <p>Двери эвакуационных выходов выполнить открывающимися по направлению движения людей при эвакуации.</p>	<p>Нарушены п.п. Д п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ПП РФ от 16.09.2020 года № 1479); ст. 4, ст. 64 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п. 6.17 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».</p>	01.11.2022	
4.	<p>Двери эвакуационных выходов из групповой ячейки на втором этаже (по техническому паспорту из помещения № 12 в помещении № 10) открываются не по направлению выхода.</p> <p>Двери эвакуационных выходов выполнить открывающимися по направлению движения людей при эвакуации.</p>	<p>Нарушены п.п. Д п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ПП РФ от 16.09.2020 года № 1479); ст. 4, ст. 64 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п. 6.17 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».</p>	01.11.2022	
5.	<p>Двери эвакуационных выходов из групповой ячейки на первом этаже (по техническому паспорту из помещения № 5 в помещении № 15) открываются не по направлению выхода.</p> <p>Двери эвакуационных выходов выполнить открывающимися по направлению движения людей при эвакуации.</p>	<p>Нарушены п.п. Д п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ПП РФ от 16.09.2020 года № 1479); ст. 4, ст. 64 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п. 6.17 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».</p>	01.11.2022	

6.	<p>Двери эвакуационных выходов из групповой ячейки на первом этаже (по техническому паспорту из помещения № 40 в помещении № 42) открываются не по направлению выхода.</p> <p>Двери эвакуационных выходов выполнить открывающимися по направлению движения людей при эвакуации.</p>	<p>Нарушены п.п. Д п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ПП РФ от 16.09.2020 года № 1479); ст. 4, ст. 64 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п. 6.17 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».</p>	01.11.2022	
7.	<p>Из помещений групповой ячей (по техническому паспорту № 12) отсутствует второй эвакуационный выход. Двери второго эвакуационного выхода, заблокированы отделочными (облицовочными) конструкциями стены.</p> <p>Двери второго эвакуационного выхода, разблокировать. Выполнить их легко открывающимися.</p>	<p>Нарушены п. 23, п.п. Б п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ПП РФ от 16.09.2020 года № 1479); ст. 4, ст. 64 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п. 6.13* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 4.2.9, п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».</p>	01.11.2022	
8.	<p>Ширина эвакуационного выхода, через лоджию к лестнице 3 типа (из помещения по техническому паспорту № 2), при числе эвакуирующихся более 15 человек, составляет 0,58 м., при минимально допустимой 1,2 м.</p> <p>Ширина эвакуационного выхода, через лоджию к лестнице 3 типа (из помещения по техническому паспорту № 2), выполнить минимально допустимой шириной 1,2 м.</p>	<p>Нарушены ст. 4, ст. 64 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п. 6.16 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 4.4.1, п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».</p>	01.11.2022	
9.	<p>Ширина эвакуационного выхода, через лоджию к лестнице 3 типа (из помещения по техническому паспорту № 26), при числе эвакуирующихся более 15 человек, со-</p>	<p>Нарушены ст. 4, ст. 64 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п. 6.16</p>	01.11.2022	

	<p>ставляет 0,46 м., при минимально допустимой 1,2 м.</p> <p>Ширина эвакуационного выхода, через лоджию к лестнице 3 типа (из помещения по техническому паспорту № 26), выполнить минимально допустимой шириной 1,2 м.</p>	<p>СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 4.4.1, п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».</p>		
10.	<p>На объекте защиты (в здании детского сада) допущено снятие (демонтаж) предусмотренных проектной документацией дверей из поэтажного коридора (по техническому паспорту № 44) препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.</p> <p>На объекте защиты (в здании детского сада) установить снятые (демонтированные) предусмотренные проектной документацией двери из поэтажного коридора (по техническому паспорту № 44) препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.</p>	<p>Нарушен п.п. Д п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 N 1479).</p>	01.11.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МКДОУ «Детский сад № 21 «Светлячок»

Паникаровская Ольга Сергеевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Бакин Станислав Юрьевич, инспектор ОНД и ПР

Талицкого ГО, Тугулымского ГО

УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)




(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575989

Владелец Паникаровская Ольга Сергеевна

Действителен с 19.04.2022 по 19.04.2023